


Informations pour les clients

AirFlow - système favorisant l'aération des dalles Fortelock


Nos clients nous demandent souvent si l'installation des dalles Fortelock en PVC signifie la fin de l'humidité des sols. Nous répondons, oui, partiellement.

Les dalles PVC Fortelock sont souvent utilisées dans les zones qui se caractérisent par une humidité d'air élevée, par la présence fréquente de l'eau, provenant, par exemple, des machines de nettoyage, des conditions météo ou de la montée capillaire des eaux souterraines. Pour que les dalles Fortelock puissent être installées également à ces endroits, elle ont été complétées par le système AirFlow unique.



Système AirFlow des dalles Fortelock Industry

Le dessous de chaque dalle tous types confondus a été créé de façon à former un système de canaux qui favorise l'aération et la circulation de l'air entre le support et les dalles. Pour que ce système fonctionne de façon efficace et correcte, il est nécessaire de respecter l'inclinaison et l'aération suffisante des locaux. Ces facteurs se soutiennent mutuellement et aident à maintenir au sec les locaux des garages, ateliers ou entrepôts.



Système AirFlow des dalles Fortelock Invisible et Fortelock Light

Le système AirFlow ne peut pas être considéré comme la solution unique pour les problèmes d'eau sous les dalles. Par conséquent, nous recommandons de prévenir les problèmes d'eau. Par exemple, en enlevant la neige fondante des roues des voitures en hiver ou en essuyant le surplus de liquide en cas de déversement.

Le problème peut également provenir du manque d'hydrofugation du bâtiment qui peut provoquer la montée capillaire, par exemple, sur les murs, après la diminution de la possibilité d'évaporation de l'eau du sol après la pose des dalles Fortelock. Pour votre satisfaction, nous vous recommandons de vous pencher également sur d'autres possibilités de résolution de ce problème. Le remplacement du sol à cet instant-là peut ne pas être efficace.

La rétention d'une grande quantité d'eau sous les dalles n'est pas un problème éligible dans le cadre d'une réclamation, car elle n'est pas causée par les dalles Fortelock elles-mêmes. Il convient de penser à la possibilité de démontage répété et d'assemblage des différentes dalles et de ce fait à la possibilité d'enlever l'eau accumulée.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le revendeur de votre localité. Il sera heureux de vous conseiller.